

Betreft: Blaasvorming thermische onderbreking.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

U heeft vastgesteld dat er ter hoogte van de thermische onderbreking blaasvorming is opgetreden en heeft hierover mogelijks vragen, hieronder enkele antwoorden om dit te verduidelijken.

Wat is de oorzaak?

Blaasvorming wordt veroorzaakt door vocht in de thermische onderbreking (polyamide) die tijdens het moffelen van de lak vrijkomt en een uitweg zoekt.

Door het dichtvloeien van de lak kan het vocht moeilijker weg en geeft dit blaasvorming.

Dit is eigen aan het proces voor structuurkleuren.

Wat is het risico voor mijn schrijnwerk?

U hoeft absoluut niets te vrezen, dit verschijnsel kan zich enkel voordoen op de thermische onderbreking tijdens het productieproces, daarna treedt er geen verandering meer op.

Het lakwerk van het aluminium loopt in zijn geheel geen risico op dit fenomeen en zal dus op het vlak van functionaliteit en kwaliteit geheel voldoen.

Wat met het uitzicht?

Daar dit geen architecturale zichtzijde is (niet zichtbaar in gesloten toestand) en geen kwaliteitsrisico inhoudt, zijn deze goedgekeurd voor verwerking in overeenstemming met de Qualicoat richtlijnen.

Wat met de garantie?

De lakgarantie op de door Aliplast nv gelakte profielen bedraagt 15 jaar, dit verschijnsel verandert daar niets aan, maar is niet van toepassing op blaasvorming (zie voorwaarden garantiecertificaat).

Besluit:

Het uitzicht van de thermische onderbreking vormt in zijn geheel geen enkel risico.

De functionaliteit en kwaliteit zullen gewaarborgd blijven.

Met vriendelijke groeten

Aliplast nv/sa